



Montageanleitung für Bar- / Essplatz-Trägersystem gerade , klebbar *mounting instructions for bar rack straight , for fixing with glue*

Art.-Nr. 009105

max. Belastung : 15 kg
max. load capacity : 15kg




1. Befestigungselement unten montieren

(Befestigung auf bzw. durch die Platte möglich)


mount fixing element on bottom

(Fix either on bottom or through the plate)




Falls die Befestigung durch die Arbeitsplatte
bauseitig nicht möglich ist , entfällt die
Position 4 .

*If the fixing by the worktop is not possible ,
the position 4 is cancelled .*



2. Befestigungselement oben montieren mount fixing element on the top

- a.) Auflager mit Glasplatte verkleben
glue supporting plate with glass top
- b.) Befestigungsflansch aufschrauben
screw on fixing-flange



*Klebeverbindung :

-Verarbeitungshinweis:
Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Klebstoffes zur Befestigung der Auflager auf die Glasplatte wenden Sie sich an Ihren Glaslieferanten .

Adhesive bond :

-Note:
For the choice of a suitable adhesive for the fixing of the supporting plate to the glass top and for the application of this adhesive , please contact your glass supplier .

-Haftungsausschluß:
Bei fachgerechter Verarbeitung auf den dazu geeigneten Glasplatten erfüllt das Auflager die uns bekannten Anforderungen in Bezug auf Bau und Anwendung von Möbeln . Wir bitten jedoch um Verständnis dafür , daß Kesseböhmer keine Haftung für den verwendeten Klebstoff und das angewandte Klebverfahren bzw. alle daraus resultierenden Ansprüche übernehmen kann .

Exclusion of liability:
When correctly fixed on glass tops , which are suitable for this purpose , the supporting plate meets the requirements known to Kesseböhmer on the fabrication and application of furniture. We ask for your comprehension that Kesseböhmer accepts no liability for the adhesive chosen by the user and the glueing method as well as for all demands which could result from it .


zu empfehlende Kleber : UV-Kleber "Conloc-UV-682" (Verwendung nur bei transparentem Glas !)
2-Komponenten-Glas-Metall Klebeset "Loctite" , Art.-Nr. 15168

recommendable adhesives : UV-adhesive "Conloc-UV-682" (application with transparent glass only !)
two-component glass-metal adhesive set "Loctite" , Art.-No. 15168

Achtung : maximale Temperaturbelastung
der Glasplatte 100 °C !
attention : max. temperature capacity of
glass top 100 °C !

3.

- a.) Rohr aufschrauben
screw tube
- b.) Platte aufsetzen
place plate upon
- c.) 3 Gewindestifte anziehen
tighten 3 headless screws



Verpackungsinhalt packing components

1. Befestigungsflansch , unten lower fixing-flange	1x
2. Spax-Schraube 4,5x35 spax-screw 4,5x35	3x
3. Sechskantschraube hexagon head cap srew DIN 933 M10x100	1x
4. Unterlegscheibe plain washer DIN 9021 A10,5	1x
5. Auflager Ø50 supporting plate Ø50	1x
6. Befestigungsflansch , oben upper fixing-flange	1x
7. Inbusschlüssel hexagon socket	1x
8. Rohr Ø50 mit Befestigungs- technik tube with fixing devices	1x